



Geesa Pièce détachée - Panneau en verre pour étagère de salle de bain d'angle (pour : 915501)

Numéro d'article:	223048
Série:	Spareparts
Finition principale:	Mat
Matériau principal:	Verre
Kit de Montage Inclus:	Non
Garantie (années):	2
GTIN:	8712163102621

Propriétés du produit

- Garantie : cette série bénéficie d'une garantie de 2 ans

La qualité est dans notre ADN. Conçus pour durer toute une vie, nos accessoires se retrouvent aussi bien dans les hôtels les plus célèbres du monde entier que dans les bateaux de croisière de luxe, où de tels produits sont utilisés de manière intensive et doivent répondre à de hautes exigences en matière de design, de fonctionnalité, d'installation et de facilité d'utilisation.

Coram se réserve le droit de changer les spécifications de produit