



Geesa Pieza de recambio - Perno para espejo de afeitar (para: 911075, 911076, 911085, 911086, 911088 y 911093)

[ItemNumber]:91224100[ProductSerie]:Spareparts[ItemMaterial]:Acero inoxidable

[ProductMountingSetIncluded]:No [ProductGuaranteeYears]: 2

[ItemGTIN]: 8712163107428

Propiedades del producto

Garantía: esta serie tiene un periodo de garantía de 2 años

La calidad forma parte de nuestro ADN. Nuestros accesorios duran toda la vida y se encuentran en los hoteles más renombrados y los cruceros más lujosos a nivel mundial, en los que los productos se utilizan de manera intensiva y donde nuestros accesorios deben cumplir unos elevados requisitos de diseño, funcionalidad, instalación y facilidad de uso.

Coram se reserva el derecho de cambiar la especificación del producto